
COMO EMBALAR Y ENTREGAR SUS

RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS ELECTRÓNICOS

Y OTROS RESIDUOS



CONOZCA SUS RESIDUOS

La primera actividad que debe realizar el generador *(cliente)* es identificar y comprender las características de peligrosidad del residuo generado. La *Ficha de Datos de Seguridad* "FDS" es una herramienta fundamental de consulta que permite reducir los riesgos asociados a la manipulación y garantizar un manejo ambientalmente adecuado

FICHA DE SEGURIDAD

FDS

Ficha de Datos de Seguridad

El generador (cliente) del residuo puede solicitar esta ficha a su proveedor de insumos o materias primas, o bien descargarla de internet agregando la sigla FDS al nombre del producto (pilas FDS, baterías litio FDS, Varsol FDS, etc).

En esta se encuentra la información de identificación del residuo, sus componentes, los pictogramas de clasificación, los peligros asociados, así como sus propiedades físicas y químicas, entre otros aspectos.



ENTREGA AL PCSHEK TECNOLOGÍA Y SERVICIOS SAS

Entregar la Ficha de Datos de Seguridad al gestor (PCSHEK), quien utilizará esta información para llevar a cabo de manera segura el transporte, la manipulación, el almacenamiento y la gestión del residuo.

PCSHEK	HOJA DE SEGURIDAD				Código: COL-INT-F- Versión: 1 Vigencia: 12/03/20 Paginas: 1 de 1
		1. SECCION IDEN	ITIFICACIÓN		
	IDEN	ITIFICACIÓN DEL RE	SIDUO/PROD	UCTO	
Nombre:	Piles Alcalinas			No. UN	3028
Categoria:	Almacenamiento			Corriente	Y23
Clasificación:	Y23, Compuestos de zinc				
Descripción:	Fuente de Energia				
		IDENTIFICACIÓN DE	LA COMPAÑ	A	
Nombre	POSHEK TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.S.				
NIT.	900413420			Teléfono	1415721
Informacion del	Autonista Mad	ellin VM 3.5 Contado ess	uda filhada Bada	en 24 Termin	al Terrestre de Carga
	8415721	enin kiii 3.0-000 isuu su	via albena,Bock		a remedia de deliga
feléfono en caso de emergencia	8415721	CION E INFORMACIO			
feléfono en caso de emergencia	8415721 2. COMPOSI				ES d Clasificación
emergencia	8415721 2. COMPOSI	CION E INFORMACIO	ON DE LOS CO	OMPONENT	d Clasificación



7440-44-0






Consajos de prudencia P260 - No respiror polince i humes il genes i nichide i vaporee il enneelu.
P260 - Usar guerries i ropa de protección i oquipo de protección para la cara i los ojos
P263 - P261 - P355 - En cana de cantato con la pier (a de palo), quiller inmediatemente toda la rop
contaminada. Enjugar la pier con agua a ducharue.
P260 - Usar ordección sura la cara i los ojos

P305 + P351 + P338 - En caso de contacto con los ejos: Enjuager con egus cuidadosamente durant varios minutes. Quitar los lertes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el larvado

EMBALAJE EMPAQUE ENVASADO



APARATOS ELÉCTRICOS Y ELÉCTONICOS

Cada monitor debe ser empacado individualmente en su respectiva caja. Si es posible, envuélvalo en plástico de burbujas para mayor protección. Entre cada monitor se recomienda colocar hojas de cartón para evitar golpes y daños durante el transporte. En el caso de los portátiles, estos pueden ser apilados dentro de una caja, asegurándose de rellenar los espacios vacíos con material de embalaje para evitar movimientos y posibles impactos durante el traslado.

Todo RAEE deberá ser entregado con el embalaje adecuado que garantice la seguridad de la carga durante el transporte y reduzca al mínimo el riesgo de rotura o daños.





PILAS

Las pilas usadas deben ser almacenadas en un recipiente con tapa, evitando cualquier contacto con líquidos, fluidos, sustancias químicas o mezclas que puedan generar reacciones. Para su transporte, pueden ser empacadas en una caja de cartón o recipiente plástico debidamente sellados, garantizando así su contención segura.



ACUMULADORES

ELÉCTRICOS

(BATERÍAS)

Los acumuladores eléctricos (Li-ion, Ni-Cd, Ni-MH) deben almacenarse en un recipiente con tapa, asegurando que todas las terminales estén completamente cubiertas con material aislante no conductor (como cinta para componentes eléctricos). También se recomienda colocar cada unidad en bolsas plásticas individuales para evitar el contacto directo entre ellas, lo cual ayuda a minimizar el riesgo de cortocircuitos durante el almacenamiento y transporte.

Para su transporte, los acumuladores pueden empacarse en un recipiente plástico resistente y sellado, procurando que queden firmemente sujetos para evitar movimientos, aplastamientos o daños durante el traslado. Es fundamental mantener alejados objetos metálicos u otros materiales conductores que puedan generar cortocircuitos con las terminales.

Las baterías de litio (Li-ion), Niquel Cadmio (Ni-Cd) y Niquel Metal hidruro (Ni-MH) se utilizan en cámaras, linternas, computadoras portátiles, teléfonos celulares, herramientas eléctricas, agendas electrónicas de bolsillo, videocámaras y muchas otras aplicaciones





BATERÍAS DE PLOMO ÁCIDO

Antes de transportar, verifique visualmente que las baterías estén en buen estado, sin perforaciones ni daños visibles. Asegúrese de que todos los tapones de ventilación estén cerrados; si faltan, reemplácelos cuando sea posible. Las baterías con fugas deben almacenarse individualmente en recipientes resistentes al ácido y con tapa. Para evitar cortocircuitos, cubra los bornes expuestos con cinta aislante y evite el contacto con otros metales o baterías durante el almacenamiento y transporte.

Las baterías de plomo se utilizan en la marcha de automóviles, camiones, motocicletas, botes y cortadoras de césped, y en muchas aplicaciones industriales. Todas las baterías de plomo se identifican con la palabra "LEAD" (plomo) o el símbolo "Pb".





LÁMPARAS Y BOMBILLAS

Las lámparas de vapor de mercurio deben empacarse preferiblemente en sus cajas originales. Si no se dispone de estas, pueden protegerse con plástico de burbujas, papel manila, cartón, envolverse en plástico strech y estar debidamente etiquetada.

En caso de no contar con cajas para tubos fluorescentes, se permite agrupar pequeños lotes con plástico strech (vinipel) y ubicarlos en un lugar seguro para evitar caídas o roturas.

Las bombillas de bajo consumo deben recolectarse en cajas de cartón sin exceder su capacidad, cerradas y claramente identificadas. Siempre deben quedar completamente cubiertas y protegidas para su transporte.

Las luminarias DEBERÁN entregarse debidamente clasificadas y separadas de acuerdo con su tipo: LED O DE VAPOR DE MERCURIO.






RESIDUOS LÍQUIDOS / PRODUCTOS QUÍMICOS

Deben ser depositados en envases o contenedores que sean apropiados al estado físico, tomando en cuenta su compatibilidad con otros residuos, las características de peligrosidad y el volumen generado. Además, todos los envases deben estar debidamente etiquetados, indicando claramente el contenido y sus riesgos.

La Ficha de Datos de Seguridad (FDS) proporciona información clave para su correcto empaque, manejo y rotulado.



TONER

Estos pueden ser depositados en sus empaques originales, canastillas plásticas de polietileno, en big bag, o empacados en cajas de cartón, evitando la inhalación de polvo y el contacto con la piel y los ojos. Se debe mantener el recipiente bien cerrado y seco.





ETIQUETADO

Se refiere a la colocación de una etiqueta física en el envase de la sustancia o residuo y debe contener información clara y obligatoria, como:

- Nombre del producto o sustancia
- Pictogramas de peligro
- Palabra de advertencia (como "Peligro" o "Precaución")
- Indicaciones de peligro (H)
- Consejos de prudencia (P)
- Datos del fabricante o responsable
- Fecha y lote, si aplica

Función principal: Brindar información inmediata y estandarizada sobre los peligros del contenido y cómo manejarlo.



